

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện hỏng cho máy siêu âm màu Doppler Philips của khoa CDHA với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

Địa chỉ: Miếu Thờ –Sóc Sơn – Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Đào Văn Hợp, Phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0985.011.585

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Tiên Dược –Sóc Sơn – Hà Nội

- Nhận qua mail theo địa chỉ sau: hoptbytss@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 09 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 09 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa máy siêu âm màu Doppler Philips Model: Envisor C M2540 A Seri: US80801045 Hãng/ nước sản xuất: Philips/ Mỹ	Sửa chữa, hiệu chỉnh nguồn server điều khiển máy siêu âm Nội dung: - Sửa chữa, hiệu chỉnh nguồn	01	Gói	Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn	30 ngày

	FSP300-60GLC - Sửa chữa, hiệu chỉnh bo mạch PCIO (bo giao tiếp giữa máy tính và máy siêu âm) - Cài đặt lại phần mềm cho máy Sửa chữa nguồn điều khiển chính cho máy siêu âm TC69M-1367B hãng Tectrol Nội dung: - Sửa chữa điện áp cấp 110V cho server điều khiển máy siêu âm - Sửa chữa, hiệu chỉnh điện áp HV cấp cho bảng xử lý tín hiệu thu nhận hình ảnh đầu dò TR - Lắp đặt, hiệu chỉnh Sửa chữa bo mạch xử lý tín hiệu thu nhận hình ảnh đầu dò TR 01 Mã: SS083300BC Nội dung: - Sửa chữa, hiệu chỉnh mất tín hiệu điều khiển HV cho đầu dò - Lắp đặt, hiệu chỉnh				
--	---	--	--	--	--



Sóc Sơn, ngày 22 tháng 9 năm 2025

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư 



GIÁM ĐỐC
BSCKII. *Lê Văn Sùng*